

Nummer: A 9

Name: Windmühle Dahlhausen; Windmühle Evershausen

Standort: nahe Gut Dahlhausen; Evershausen



Windmühle Dahlhausen 1859 – um 1920 (A9). Steinkorpus von 1859/1860, gegenwärtiger Zustand. Jahr 2001. (Foto Autor)

Gründung: 1859/1860

Stilllegung: um 1920, Betriebsaufgabe

Standortgründer: Landesherr Leopold III.

Rechtsstellung: herrschaftliche Mühle; ab 1871 Gewerbebetrieb

Beschreibung: Erdholländer mit konischen Steinkorpus; 2 Mahlgänge; ein Mahlgang mit Sichtemaschine; erbaut von Salineninspektor Gödecke aus Salzuflen; Hebelbalken später durch Windrose ersetzt

Besonderheiten: Ausgleichsmühle für die benachbarte herrschaftliche Wassermühle Dahlhausen

Zustand: Steinkorpus erhalten, allerdings stark und nachteilig verändert

Quellen: StA Detmold L 92 R Nr.1425